



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 12:12:19 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 1705

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531302 Lon: -43.198917



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,230

N_m

7,507,247

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observadas evidencias de deslizamento no local. Entretanto, o ponto de ocorrencia fica em area distante de edificação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de ocorrencia margeando acesso à Capela Santa Teresa.

Código do registro:

238_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_