



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 12:52:52 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 1503

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530573 Lon: -43.198094



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,316

N_m

7,507,327

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem evidencias de deslizamento no local. Entretanto, o local está fechado com sinais de abandono.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área indicada como ponto de ocorrencia.

Código do registro:

239_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_