



Visita técnica realizada no dia 20/06/22 na servidão Nossa Senhoras das Graças, s/n, devido a deslizamento planar de solo residual maduro e blocos decimétricos ocorrido no dia 15/02/22. Sem danos à residência ou vítimas. O deslizamento ocorreu próximo das últimas casas da Servidão Nossa Senhora das Graças. A cicatriz possui aproximadamente 3 metros de altura e 5 metros de comprimento lateral, atingiu o acesso para 4 casas. A jusante proporcionou erosão na base da laje da via de acesso às casas, ocorrendo o descalçamento desta laje. A vegetação na área é de pequeno porte a grande porte.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022
Deslizamento na servidão Nossa Senhora das Graças, s/n - Mosela.

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 21/06/22
Data da vistoria: 20/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

