



Visita técnica realizada no dia 20/06/22 na servidão Alfredo Ramos Carneiro, s/n, devido deslizamento ocorrido no dia 20/03/22. Sem danos à residência ou vítimas. Deslizamento planar raso de solo residual maduro atingindo muro da casa à jusante. A residência está a uma distância aproximda de 3m do talude. A cicatriz tem aproximadamente 10m de altura por 8m de largura. Relatos de tudo de PVC com vazamento, sendo a água servida da servidão sendo despejada no talude. A vegetação no talude é de pequeno a grande porte, sendo a última estando no depósito do deslizamento. A casa a jusante está a uma distância de 2m do talude de corte e possui muro de concreto que freou o movimento de massa, não afetendo sua estrutura.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022
Deslizamento na servidão Alfredo Ramos Carneiro, s/n- Mosela.

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 21/06/22
Data da vistoria: 20/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

