



Visita técnica realizada no dia 20/06/22 na rua Cândido Portinari, nº 455, devido a fluxo de detritos (seta amarela no mapa) na dreagem ocorrido no dia 15/02/22. Sem danos à residência ou vítimas. O material grosso do fluxo (blocos e cascalhos) ficou retido pelo muro do prédio e depositados na própria drenagem. Como relatado, o material fino espalhou e ocupou a área da garagem do edifício e as residências localizadas no térreo. Em decorrência do intenso fluxo de água, o talude localizado aos fundos do nº 455, próximo as casas térreas, foi desestabilizado, o que resultou em um deslizamento planar de solo com vegetação sobre rocha. Estas casas estão construídas a menos de 1 metro da encosta, na área do estacionamento do prédio. A montante do número 455 está localizada uma casa que possui um muro de pneus embarrigado e inclinado. A vegetação encontrada no talude é de grande porte, estantando algumas inclinadas. Ao lado da casa com muro de pneus notam-se bananeiras.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022**

Deslizamento na Rua Cândido Portinari, nº455- Mosela.

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 21/06/22
Data da vistoria: 20/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

