



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 9:29:39 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde de Itaborai, 224


Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515367 Lon: -43.187505



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,425

N_m

7,508,997

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicativos de instabilidade. Ocorrencia para possivel queda de muro.

Fotos:

Foto1



22/05/24 09:32:35 Coord: 23K 686425E 7508997N

Descrição da foto1

Queda de Muro na rua Dr. Ernesto Paixao. Referente a casa de numero 224.

Código do registro:

243_Valparaiso_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_