



Visita técnica realizada no dia 21/06/22 na rua Binot número 696, devido deslizamento ocorrido em janeiro de 2022 e intensificado após os eventos de chuvas de fevereiro e março do mesmo ano. Sem danos à residência ou vítimas. Deslizamento plana de solo no talude a montante do terreno, atingiu o quintal da casa, prejudicando o acesso dos moradores e o local do canil da residência. A cicatriz possui dimensões aproximadas de 4 metros de altura e 5 metros de extensão lateral. Foi observado a presença de árvores inclinadas ao longo da encosta a montante da casa e que a distância da mesma pro talude é menor que 1 metro.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**  
**JUNHO DE 2022**  
**Deslizamento na Rua Binot nº 696 - Retiro**

**Sistema Geodésico WGS 84**  
**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Data da elaboração: 22/06/22  
Data da vistoria: 21/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

