



Ocorrência de deslizamento planar raso de solo residual com blocos alterados, a montante da casa de número 70, na servidão Iracema Alves de Souza. Este movimento de massa aconteceu no evento do dia 20/03/22 e não teve vítimas. A cicatriz do talude de corte apresenta aproximadamente 3 metros de altura e 5 metros de extensão lateral, com presença de vegetação de baixo porte. O material mobilizado atingiu o terreno e o primeiro pavimento da residência, mas não danificou a estrutura da casa. Foi observado danos na escada da própria servidão a montante, onde a estrutura do corrimão da escada foi danificada. No momento da vistoria, a cicatriz do deslizamento estava coberta por uma lona como forma paliativa de retardar a erosão e, a escada da servidão, já havia sido reparada pelos moradores. Há presença de cano d`água direcionado para escada, mas não foi observado um sistema de drenagem eficiente no local. Vale ressaltar a segunda zona do talude de corte que encontra-se embarrigada, indicando a movimentação do solo. Assim sendo, a região encontra-se instável e, em caso de chuvas intensas, pode reativar o movimento de massa.

**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**JUNHO DE 2022**

**Deslizamento na Rua Bataillard, Lote 36 - Mosela**

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Data da elaboração: 22/06/22  
Data da vistoria: 20/06/22

 Cicatriz de deslizamento

 Delimitação da área de risco remanescente

 Alcance do deslizamento

