



Visita técnica realizada no dia 20/06/22 na Rua Candido Portinari, que da acesso para a Travessa Octavio Felipe, nº 90, devido aos deslizamentos ocorridos nos dias 15/02/22 e 20/03/22. Não houve vítimas. 1) Deslizamento planar de solo residual ocorrido a jusante da casa de nº 90 e casa vizinha. Cicatriz com 15 m de comprimento por 5 m de altura, estando coberta por uma lona como forma paliativa de retardar a erosão. O telhado da residência nº 90, sem presença de calhas, tem inclinação para o talude de corte e a tubulação de PVC proveniente da água servida está projetada para o talude. A distância da casa do nº 90 e casa vizinha para o talude é menor que 1 m. Foram observadas trincas na escada que dá acesso às residências. Vale ressaltar que a casa a jusante do talude foi atingida parcialmente pelo deslizamento, destruindo parte do muro da residência. 2) Ocorrido em outro talude de corte, atrás da casa de nº 90. Deslizamento planar de solo residual com pouco material mobilizado. A distância do talude para a casa é menor que 1 m. A cicatriz tem aproximadamente 3 m de altura e está coberta com uma lona. Não foi possível delimitar a cicatriz, pois não tivemos acesso ao local, mas o deslizamento foi relatado pelo morador. Devido a ausência de sistema de drenagem eficiente, os taludes encontram-se instáveis e, em caso de chuvas intensas, podem reativar os movimentos de massa.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022

Deslizamento na Rua Candido Portinari, nº 90 - Mosela

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 22/06/22
Data da vistoria: 20/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

