



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 10:58:15 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Augusto Justen

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.511599 Lon: -43.187238



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,458

N_m

7,509,414

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicativos de instabilidade. Possível queda de muro

Fotos:

Foto1



22/05/24 11:00:57 Coord: 23K 686460E 7509412N

Descrição da foto1

Muro reconstruido

Código do registro:

247_Valparaiso_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_