



Visita técnica realizada no dia 22/06/22 na rua Silvino Rodrigues dos Santos número 426, devido deslizamento ocorrido após as chuvas de 15/02/2022. Sem danos à residência ou vítimas. Deslizamento planar de solo a jusante da residência, atingiu o terreno da casa do número 1299. A construção a montante aparenta distar cerca de 1,5 metros da cicatriz e a casa a jusante está a aproximadamente 3 metros da encosta. O talude entre as residências não possui sistema de drenagem, porém próximo a ele há uma escada de drenagem com fluxo constante. Foi relatado por uma moradora que houve rompimento de tubulação de águas servidas próximo ao talude próximo a data da ocorrência. A vegetação no talude é de médio a grande porte, com presença de bananeiras.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022**

Deslizamento na Rua Silvino Rodrigues dos Santos 426 - Estrada da Saudade

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/06/22
Data da vistoria: 22/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

