



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**May 22, 2024, 11:14:11 AM**

Palavra Chave:

**13182817760**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Eduardo Azevedo Muniz**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Rockefeller, 393**

Localidade:

**Valparaíso**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.512494 Lon: -43.187922



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

686,386

N\_m

7,509,316

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Ocorrencia referente a queda de muro ja mapeada

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Origem do ponto de ocorrencia**

Código do registro:

**248\_Valparaiso\_Eduardo Azevedo Muniz\_Isabella Robert Rodrigues\_**