



Visita técnica realizada no dia 22/06/22 na Ladeira João Ventura Torres, ° 1900, devido deslizamento ocorrido em 15/02/22, com destruição da casa, sem vítimas. 1) Deslizamento planar de solo residual maduro no talude a montante da casa, atingindo a parte de trás da casa. O morador relatou que a distância da casa para o talude era menor do que 1m. A cicatriz possui dimensões aproximadas de 8 metros de altura e 4 metros de extensão lateral e apreseta ravinamento provocado por fluxo de água a montante. A vegetação é de médio porte a grande porte. A montante da casa de nº 1900, uma casa, s/n, está com a sua estrutura próxima à cicatriz. 2) A jusante da casa de nº 1900, há um talude de corte, com moradias próximas ao talude.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022
Deslizamento na Ladeira João Ventura Torres, nº 1900 - Estrada da Saudade

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/06/22
Data da vistoria: 22/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

