



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:01:05 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão José Fonseca Braga, 105

Localidade:

Chácara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531754 Lon: -43.179677



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,209

N_m

7,507,173

Descrição:

Motivo:

Não houve deslizamento recente (esse ano). É de 2022

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa do solicitante

Código do registro:

24_Chácara Flora_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_