



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 9:07:59 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Gonçalves Dias, 245

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.520347 Lon: -43.190421



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,119

N_m

7,508,450

Descrição:

Motivo:

Origem. Mapeamento. Com obra realizada no local

Fotos:

Foto1



23/05/24 09:10:51 Coord: 23K 686118E 7508450N

Descrição da foto1

Obra realizada no local

Foto2



Descrição da foto2

Entrada da casa n. 245

Código do registro:

252_Valparaíso_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_