



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 9:50:48 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Gonçalves Dias

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52056 Lon: -43.189815



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,181

N_m

7,508,425

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem moradias proximas. Local de drenagem

Fotos:

Foto1



23/05/24 09:52:10 Coord: 23K 686148E 7508399N

Descrição da foto1

Local do poligino de risco remanescente

Código do registro:

253_Valparaiso_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_