



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 9:11:14 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde de Uruguai 226


Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.518049 Lon: -43.193402



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,815

N_m

7,508,708

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem ocorrencia de origem geológica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foi relatado que no local sofreu com queda de árvores e este foi o motivo da ocorrencia com a defesa civil.

Código do registro:

259_Valparaíso_Dimitri Tallemberg Soares_Leonardo Freire Dias_