



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:31:38 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Paraíso, 762

Localidade:

Sgt Boening

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534197 Lon: -43.185999



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,555

N_m

7,506,910

Descrição:

Motivo:

Residência localizada no topo da encosta. Deslizamento planar e erosão para o mapeamento.

Fotos:

Foto1



01/05/24 11:34:50 Coord: 23K-686555E 7506907N

Descrição da foto1

Vista frontal da área

Foto2



Código do registro:

25_Sgt Boening_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_