



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 9:32:09 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Gonçalves Dias 402

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.519006 Lon: -43.190762



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,085

N_m

7,508,599

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo não foi possível acessar o local.

Fotos:

Foto1



23/05/24 09:34:31 Coord: 23K 686085E 7508599N

Descrição da foto1

Não foi possivel observar movimentos de massa, pois não foi possivel entrar no imóvel.

Código do registro:

260_Valparaíso_Dimitri Tallemborg Soares_Leonardo Freire Dias_