



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 10:15:16 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Correa Lima ao lado do número 190

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.516379 Lon: -43.193362



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,821

N_m

7,508,893

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem indícios de movimentos de massa no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem evidencias de movimentos de massa.

Código do registro:

262_Valparaíso_Dimitri Tallemborg Soares_Leonardo Freire Dias_