



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 9:40:48 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Professora Angelica Lopes de Castro 56

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529244 Lon: -43.199954



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,126

N_m

7,507,476

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou que reside no local apenas há 5 meses e, que ela saiba, não houve deslizamentos no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada da edificação.

Código do registro:

269_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_