



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 22, 2024, 9:47:44 AM**

Palavra Chave:

**13524727751**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Patrícia Quadros Gondim Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Servidão Professora Angelica Lopes de Castro 54**

Localidade:

**Coronel Veiga**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529459 Lon: -43.199845



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**685,137**

N\_m

**7,507,452**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: imóvel fechado e sem pessoas no local para acessar o ponto de ocorrencia.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Fachada do imóvel.**

Código do registro:

**270\_Coronel Veiga\_Patrícia Quadros Gondim Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**