



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 22, 2024, 10:02:17 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Patrícia Quadros Gondim Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Joao Moreira sentido Pica Pau, 45**

Localidade:

**Quintandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529473 Lon: -43.200158



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**685,105**

N\_m

**7,507,451**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: segundo a moradora, não houve movimento de massa no local.**

Fotos:

Foto1



22/05/24 10:06:16 Coord: 23K 685105E 7507451N

Descrição da foto1

**Vista frontal da residencia numero 45.**

Código do registro:

**271\_Quintandinha\_Patricia Quadros Gondim Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**