



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 10:32:27 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jose Hammes 138

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526741 Lon: -43.195855



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,551

N_m

7,507,748

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi possível acessar o local devido ausencia de moradores.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel fechado.

Código do registro:

272_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_