



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 10:46:01 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 888D


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526864 Lon: -43.194371



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,704

N_m

7,507,733

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrencia em talude marginal fluvial. Sem edificação em distancia proximal, apenas via pública.

Fotos:

Foto1



22/05/24 10:48:29 Coord: 23K 685704E 7507733N

Descrição da foto1

Área de talude marginal.

Foto2



Descrição da foto2

Obras de geotecnia sendo realizadas no local.

Código do registro:

274_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_