



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 10:52:25 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 909

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526746 Lon: -43.194141



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,727

N_m

7,507,746

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local fechado, sem ninguém para nos receber.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista dos dois imóveis dados como atingidos, mas sem ninguém no local. Local há placa de obras para construção de empreendimento.

Foto2



Descrição da foto2

Observada cicatriz de deslizamento através da parte externa do imóvel.

Código do registro:

275_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_