



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 12:19:09 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Francisco Garcia Moreno 555C

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524978 Lon: -43.190962



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,057

N_m

7,507,938

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



22/05/24 12:20:21 Coord: 23K 686057E 7507938N

Descrição da foto1

Frente a residencia de não ocorrencia nº 555C

Código do registro:

276_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_