



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 2:24:42 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 496

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523916 Lon: -43.191635



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,989

N_m

7,508,056


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: possível ocorrência em talude marginal fluvial. Sem edificação em distancia proximal, apenas via pública. Contudo, há talude nos fundos da edificação, mas o imóvel encontrava- se fechado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do local que se encontrava fechado, mas dispunha de 2 pontos de ocorrencia.

Código do registro:

278_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_