



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 10:50:02 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua juvenal do amaral 252

Localidade:

Chacara flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532077 Lon: -43.177953



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,385

N_m

7,507,135

Descrição:

Motivo:

Deslizamento de pequeno porte atingindo terreno sem casas. O movimento se limitou a deslocar o poste e parcialmente a via.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240501-135310.jpg

Descrição da foto1

Vista lateral do talude

Foto2




Foto2-20240501-135451.jpg

Descrição da foto2

Vista lateral do talude

Código do registro:

27_Chacara flora_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_