



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 3:25:03 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 183

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522018 Lon: -43.189583



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,203

N_m

7,508,264

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: responsável pelo imóvel comercial informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel comercial sem registro de deslizamento.

Código do registro:

283_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_