



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 3:53:54 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua João Macedo, em frente ao LT 03 casa 02.


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523201 Lon: -43.190276



E_m

686,130

N_m

7,508,133

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: pequeno deslizamento ocorrido em talude sob servidão à montante da Rua João Macedo.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude com pequena movimentação ao fundo e intensificação de processo erosivo.

Código do registro:

286_Centro_Rua João Macedo, em frente ao LT 03casa 02.