



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 4:04:38 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua João Macedo 390

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523889 Lon: -43.189909



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,167

N_m

7,508,057

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local fechado, sem ninguém para nos receber.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Imóvel da fachada rosa indicado como ponto de ocorrência não aparenta haver talude no local. Entretanto, ao lado, no imóvel nº396 existe talude na parte frontal com concreto projetado.

Código do registro:

288_Centro_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_