



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:28:34 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua sargento fontes 222, fundos

Localidade:

Castelanea

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529124 Lon: -43.17985



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,194

N_m

7,507,465

Descrição:

Motivo:

Deslizamento de pequeno porte ocorrido em março de 2024, tendo atingido os fundos da casa da frente. Sem mais.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240501-143240.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento de pequeno porte

Foto2



Foto2-20240501-143313.jpg

Descrição da foto2

Fundos atingidos

Código do registro:

28_Castelanea_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_