



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 4:14:14 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alcebíades Lopes 59

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523901 Lon: -43.189601



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,198

N_m

7,508,055

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel em atendimento.

Código do registro:

290_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_