



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 9:57:53 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Eugenio Barcellos em frente ao nº 149

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524642 Lon: -43.195168



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,625

N_m

7,507,980

Descrição:

Motivo:

Talude de corte de estrada com pequeno deslizamento em margem da via. Ponto de ocorrencia foi coletado na crista do mesmo, mas o atendimento foi realizado na base.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área indicada como possível cicatriz de deslizamento pretérito, mas sem acumulação de material no local.

Foto2



Descrição da foto2

Imóvel à montante da via, não encontra-se à distancia nula. Há ainda alguns metros de distancia para a crista do talude.

Código do registro:

294_Valparaíso_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_