



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 10:18:41 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim Gomensoro 223

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524228 Lon: -43.195562



Maxar

Powered by Esri

E_m

685,585

N_m

7,508,026


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel indocado como ponto de ocorrencia

Código do registro:

295_Valparaíso_Rua Joaquim Gomensoro 223