



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 10:26:24 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim Gomensoro, fundos do imóvel 224

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524034 Lon: -43.195514



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,590

N_m

7,508,048

Descrição:

Motivo:

Moradora informou que o desastre ocorreu em 1988 e que após a realização da obra pela prefeitura nunca mais houve ocorrência no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra realizada após a tragédia ocorrida em 1988, que atingiu o imóvel acima indicado como nº 209.

Código do registro:

296_Valparaíso_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_