



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 10:45:56 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim Gomensoro, em frente a casa 109

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524104 Lon: -43.19527



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,615

N_m

7,508,040

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi observado deslizamento no ponto de ocorrência. Sem acesso a moradia. O talude de corte é a montante da via.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte sem deslizamento no ponto de ocorrencia.

Código do registro:

297_Valparaiso_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_