



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 3:11:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Olavo Bilac 175

Localidade:

Castelanea

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534107 Lon: -43.198289



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,291

N_m

7,506,936

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do imovel 175 com ponto de ocorrencia.

Código do registro:

298_Castelanea_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_