



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 3:16:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Olavo Bilac 201


Localidade:

Castelanea

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534205 Lon: -43.19809



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,311

N_m

7,506,925

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrência de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



23/05/24 15:19:20 Coord: 23K 685311E 7506925N

Descrição da foto1

Vista da residencia com ponto de ocorrencia.

Código do registro:

299_Castelanea _Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_