



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 4:05:31 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua lopes de castro 1657

Localidade:

Dr.Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525859 Lon: -43.20048



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,077

N_m

7,507,852


Descrição:

Motivo:

Pequena queda de material alterado da calçada em direção ao quintal.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento de pequeno porte no quintal da casa.

Código do registro:

29_Dr.Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_