



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 25, 2024, 12:55:42 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Patrícia Quadros Gondim Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Presidente Sodré

Localidade:

Simeria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.544314 Lon: -43.203634



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,727

N_m

7,505,812

Descrição:

Motivo:

Não foi identificado indícios de ocorrencia

Fotos:

Foto1



25/04/24 12:57:09 Coord: 23K 684727E 7505812N

Descrição da foto1

Local da suposta ocorrencia

Código do registro:

2_Simeria_Dimitri Tallemberg Soares_Patrícia Quadros Gondim Leite_