



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 23, 2024, 3:55:10 PM**

Palavra Chave:

**13524727751**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Patrícia Quadros Gondim Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Olavo Bilac nº 75, 90, 99, 100 e em frente ao 56.**

Localidade:

**Castelanea**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533904 Lon: -43.198995



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**685,219**

N\_m

**7,506,959**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: aglomerado de ocorrencias referentes à inundação ou ao grande deslizamento ocorrido na encosta à montante, que segundo relatos, mobilizou significativa quantidade de material.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Área indicada contendo aglomerado de pontos de ocorrencia.**

Foto2



Descrição da foto2

**Galpão em frente nº 75 e 99 que também contém ponto de ocorrencia referente à inundação.**

Código do registro:

**300\_Castelanea\_Patricia Quadros Gondim Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**