



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 4:32:03 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga, 1705

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532076 Lon: -43.199621



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,157

N_m

7,507,162

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há ocorrências de deslizamentos no local. O chamado aberto é referente ao rolamento de bloco ocorrido no trecho do talude ao lado esquerdo da edificação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da edificação 1705 onde está o ponto de ocorrencia.

Código do registro:

301_Valparaíso_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_