



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 2:59:13 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Manoel Torres, 173

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.511916 Lon: -43.211656



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,945

N_m

7,509,410

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicadores de instabilidade em taludes de corte e sem edificação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Taludes de corte

Código do registro:

309_Bingen_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_