



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 4:22:25 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua presidente café filho 87

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524021 Lon: -43.197409



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,395

N_m

7,508,052

Descrição:

Motivo:

Queda de muro

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Queda de muro

Código do registro:

30_Valparaiso_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_