



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 3:19:55 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Servidao Eugenio Martins de Araujo

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.511623 Lon: -43.211321



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,980

N_m

7,509,442

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Encosta coberta por vegetação. Não foi possível identificar instabilidade

Fotos:

Foto1



27/05/24 15:21:27 Coord: 23K 683982E 7509441N

Descrição da foto1

Ponto sem indicativos de instabilidade

Foto2



Descrição da foto2

Foto a jusante.

Código do registro:

310_Bingen_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_