



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 11:52:38 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua do Expedicionário, próximo ao numero 144

Localidade:

Vila Militar

GPS

Área analisada:

Lat: -22.512305 Lon: -43.208997



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,218

N_m

7,509,363

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área com mitigação de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da ocorrencia em 2022.

Código do registro:

312_Vila Militar_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_