



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 12:37:28 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Arnaldo Siqueira, Lote 4

Localidade:

Vila Militar

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514746 Lon: -43.210626



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,048

N_m

7,509,095

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



27/05/24 12:39:24 Coord: 23K 684047E 7509095N

Descrição da foto1

Vista frontal da casa lote 4.

Código do registro:

314_Vila Militar_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_