



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**May 27, 2024, 3:47:29 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Marcella Rodrigues de Jesus**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Bingen, 1560**

Localidade:

**Bingen**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.510121 Lon: -43.206476



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**684,481**

N\_m

**7,509,602**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: gerente do local informou não haver ocorrencia de deslizamento.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Encosta atrás do posto de gasolina, numero 1560.**

Código do registro:

**315\_Bingen\_Marcella Rodrigues de Jesus\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**